



IGNIS

Accesorios



GENUINE ACCESSORIES

Las refacciones y accesorios originales SUZUKI al haber sido diseñadas y elaboradas con los mismos parámetros que el vehículo, le garantizan durabilidad, rendimiento y seguridad.

La inversión que se realiza en un vehículo SUZUKI se debe cuidar de la mejor forma. Te invitamos a realizar el servicio técnico autorizado y a adquirir refacciones y ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.





**1 - Carcasa de espejo
sin direccional rojo**

99122-62R20-ZNB

**Carcasa de espejo
sin direccional blanco**

99122-62R20-26U

**Carcasa de espejo
sin direccional naranja**

99122-62R20-ZWD

**Carcasa de espejo
sin direccional marino**

99122-62R20-QQD

\$1,296.00¹



**2 - Protectores para espejos
laterales**

99ABS-PROTC-IG0*

\$498.00¹



3 - Spoiler trasero rojo

99110-73S00-ZNB

Spoiler trasero blanco

99110-73S00-ZVR


Spoiler trasero gris

99110-73S00-ZMW

Spoiler trasero negro

99110-73S00-ZMV

\$6,594.00¹



EXTERIOR

**Aplica para modelos: 2019-2021*

EXTERIOR



- 4 - Parrilla delantera roja**
9911C-73SA0-ZNB
- Parrilla delantera blanca**
9911C-73SA0-26U
- Parrilla delantera naranja**
9911C-73SA0-ZWD
- Parrilla delantera marino**
9911C-73SA0-QQD

\$6,325.00¹

*Para la instalación de la parrilla es necesario solicitar 1 pieza de 35181-71L00-000

\$28.36¹



- 5 - Sticker de rin rojo**
9923A-62R00-001
- Sticker de rin blanco**
9923A-62R00-004
- Sticker de rin naranja**
9923A-62R00-002
- Sticker de rin marino**
9923A-62R00-005

\$1,296.00¹

- 6 - Centro de rin**
990E0-61M78-CAP

\$500.00¹



- 7 - Loderas delanteras delgadas**
(Set de 2 piezas) 990E0-62R13-000

\$1,157.00¹

- Loderas traseras delgadas**
(Set de 2 piezas) 990E0-62R14-000

\$1,305.00¹





8

8 - Barras de techo aluminio

78901-62R30-000*

\$5,067.00¹



9

9 - Deflectores de aire

99120-62R10-000*

\$1,117.05¹

10 - Stickers laterales blanco

99950-62R91-WHT

Stickers laterales naranja

99950-62R91-ORA

\$2,320.00¹



10



11 - Moldura lateral delgada

990E0-62R08-000

\$2,915.00¹



11

12



12 - Tuercas de seguridad

99950-TUERC-SEG*

\$1,592.00¹

EXTERIOR

**Aplica para modelos: 2019-2021*



**13 - Estribos de
aluminio con logo
(Set de 4 piezas)**


99142-62R21-000*

\$3,015.00¹



- 14 - Asidera de puertas rojo**
99232-62R10-ZNB
- Asidera de puertas naranja**
99232-62R10-CHA
- Asidera de puertas marino**
99232-62R10-C44

\$1,413.00¹






- 15 - Consola central rojo**
99231-62R10-ZNB
- Consola central naranja**
99231-62R10-QCW
- Consola central marino**
99231-62R10-QQD

\$1,978.00¹



- 16 - Tapete de uso rudo negro**
75901-73SG0-000
- Tapete de uso rudo negro**
75901-62RG1-000

\$1,650.00¹



- 17 - Anillos de aire acondicionado color rojo**

- 9923F-62R10-ZNB
- Anillos de aire acondicionado color naranja**
- 9923F-62R10-QCW
- Anillos de aire acondicionado color marino**
- 9923F-62R10-QQD

\$2,602.00¹

INTERIOR

**Aplica para modelos: 2019-2021*



suzuki.com.mx/autos



@Suzuki_Mex



/SuzukiAutosMexico



@suzuki_mex



@suzuki_mex



@Suzukimexico



Suzuki Motor de México SA. de CV.

1. Los precios expresados en esta publicación, son únicamente de carácter referencial. SUZUKI MOTOR DE MÉXICO no comercializa sus productos de manera directa al público en general, lo hace a través de su red de distribuidores autorizados por lo que el precio de adquisición del producto puede variar dependiendo del distribuidor autorizado o localidad donde se adquiera, sin crear responsabilidad alguna para SUZUKI MOTOR DE MÉXICO.

El precio de referencia sólo contempla el precio del producto con impuestos, sin instalación o mano de obra.

©2023 SUZUKI MOTOR DE MÉXICO.



SUZUKI